

Дефектный акт
на капитальный ремонт насоса НЦС 200-2100 поз №4

39 в. НЧ-6

м/р Алибекмола

07.04.2017г.

№№ п.п.	Наименование работ		Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Корпус секции 1 ступени	1.3000-3.113-03/ H05.03.308	шт.	1	замена
2	Корпус секций пром. ступени	1.3000-3.114-03/ H05.03.309	шт.	13	замена
3	Кольцо д.410х5	НЮ 3145.824	шт.	15	замена
4	Аппарат направляющий перв. ст. ВНЛ	A1.210.308	шт.	1	замена
5	Аппарат направляющий пром. ст. ВНЛ	A2.210.314	шт.	13	замена
6	Аппарат направляющий посл. ст. ВНЛ	A3.240.311C	шт.	1	замена
7	Колесо рабочее 1 ст. ВНЛ	КБ1.308	шт.	1	замена
8	Колесо рабочее пром. ст. ВНЛ	КЛ2.312	шт.	13	замена
9	Колесо рабочее посл. ст. ВНЛ	КЛ3.312	шт.	1	замена
10	Кольцо уплотнительное (лаб)	УКЛ2.190	шт.	14	замена
11	Кольцо уплотнительное (БрАЖ)	H05.03.108.04	шт.	14	замена
12	Вал (15 ступеней)		шт.	1	замена
13	Кольцо уплотнительное	УК 1.195	шт.	1	замена
14	Пробка	ПН-300.001	шт.	1	замена
15	Болт M10-6gx35.58.016	ГОСТ 7798-70	шт.	4	замена
16	Болт M12 x 25	ГОСТ 7798-70	шт.	1	замена
17	Болт M20-6gx110.68.019	ГОСТ 7798-70	шт.	8	замена
18	Винт M6x8 A2	DIN 553	шт.	42	замена
19	Винт M6x10	ГОСТ 17473-80	шт.	18	замена
20	Винт 6x16 пот. пр. шл. A2 DIN 965	соответствует ГОСТ 17475-80	шт.	8	замена
21	Гайка M20-6H.6.019	ГОСТ 5915-70	шт.	8	замена
22	Гайка M10-6H.6.016	ГОСТ 5915-70	шт.	4	замена
23	Шайба 10 65Г	ГОСТ 5915-70	шт.	4	замена
24	Шайба 12	ГОСТ 11371-78	шт.	1	замена
25	Шайба 20 65Г	ГОСТ 5915-70	шт.	8	замена
26	Шпонка 8x7x35	ГОСТ 11371-78	шт.	15	замена
27	Шпонка 25x14x110	ГОСТ 11371-78	шт.	1	замена
28	Задний опорно-уплотнительный узел		шт.	1	замена
29	Передний опорно-уплотнительный узел		шт	1	замена

Начальник ЦИТС

Начальник ЦППД

Начальник ЭМУ

Инженер механик ЭМУ

Аязбаев Е.М.

Пашенов С.С.

Достанов А.Х.

Ашимбаев Т.А.